




Gebrauchsanweisung  
51 5123  
(D,NL,F,E,GB)

Aufstellanweisung  
51 5122  
(D,NL,F,E,GB)

Zubehör:

Abluftschlauch  
WX9757


Unterbauszubehör  
WX9752


Verlängerung der Arbeits-  
platte  
WZ10040


Verbindungssätze für  
Wasch/Trockensäule  
WZ20060  
WX9718

Höhenanpassung 90cm  
Unterbausockel  
KX 985900

1) 27 7798  
kompl.







Siliconfett  
16 0413

1) 04 6400